

Общие сведения по дому				
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала
ООО «УК Яровое»	1987	железобетонные стеновые панели	5	да

Кровля

железобетонные лотковые плиты, ливнеприёмный лоток

Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Шумейко О.В., инженера по ЭЖФ Комова К.А. произвели общий осмотр дома. Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное	
Подвал	Состояние удовлетворительное	текущий ремонт
Отмостка	1. Разрушение цементной стяжки пола (яма) на входе в подвал № 5. 1. Частичное разрушение верхнего слоя, местами проседание, наличие в отдельных местах контруклонов к дому: север, восток, запад (10м). 2. Грунт выше отмостки: север, восток. 3. Вход в подвал, контруклон отмостки(площадки) в сторону стойки лоджии.	капитальный ремонт
Цоколь	Шелушение окрасочного слоя (по периметру)	капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное 1. Температурные швы – состояние удовлетворительное 2. Частичное выпадение заделки цементным раствором межпанельных наружных швов: Запад – л/ площадка подъезда № 6 (5 эт.), кв. № 5	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Лоджии	1. Шелушение защитного слоя бетона боковой поверхности плит стоек лоджий: кв. № 10 (восток – левая), 38 (правая), 68 (правая). 2. Рубероидное кровельное покрытие плит покрытия лоджий квартир № 10 (2 шт.), 9, 23, 38, 53, 68, 78 (2 шт.), 79 находится в плохом техническом состоянии (многочисленные трещины, порывы, местами рубероидное покрытие отсутствует).	капитальный ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное 1. Отсутствуют внутренние створки на лестничных площадках в подъездах № 1 (между 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5 эт.), 5 (между 1 и 2, 2 и 3 эт.).	текущий ремонт
Подъезды	Состояние удовлетворительное 1. Частичное отслоение защитного слоя бетона железобетонной плиты над входом в подъезд № 3, 6. 2. Зазор (отсутствует примыкание) между плитой над входом в подъезд и стеной в подъезде № 3. 3. Щель под плитой вход в подъезд № 2 (3м). 4. Отсутствует деревянное дверное полотно в тамбуре подъезда № 1. (узкая половина)	текущий ремонт

Крыша	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ливнеприёмный лоток – рубероидное кровельное покрытие в удовлетворительном состоянии (залито битумом).</li> <li>2. Частичное разрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры на верхнем ребре плиты покрытия кровли.</li> <li>3. Запад – над кв. № 37 (зал), 39 (кухня), 52 (зал);</li> <li>4. Частичное разрушение в отдельных местах боковой поверхности (опуск в лоток) плит покрытия кровли.</li> <li>5. Частичное разрушение примыканий из цементного раствора к оголовкам вент шахт.</li> <li>6. Отсутствует металлическая обделка южного парапета-6м, оторваны листы металлического обрамления-3шт.</li> <li>7. Оторваны дверные полотна на будках выхода на кровлю над подъездами № 6.</li> <li>8. Наличие трещин со следами протекания на нижней поверхности плит покрытия кровли.</li> <li>9. Над подъездом №5 отверстие в плите от столба.</li> <li>9. Частичное разрушение кровельного покрытия над квартирой №24,68(50%)</li> </ol>	капитальный ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное (работоспособная)	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Глубокая коррозия трубопровода: Ø 25 – 6 м;</li> <li>2. Глубокая коррозия трубопровода: подвал №5-1м; подл.№6 Ø89 ввол; Ø57-3м.</li> <li>3. Провисание трубопровода ПП в подвалах №2 и №3.</li> </ol>	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная)	капитальный ремонт
Система канализации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В подвалах № 1 и 2 к трубопроводу подвязан кабель в резиновой изоляции.</li> </ol>	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Произвести замену в 5 подвале 8-10 м ЧК 100 на ПП 110.</li> </ol>	
Системы электроснабжения и освещения	<p>Система отопления - прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Состояние удовлетворительное (работоспособная)</li> <li>1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 413 от 26.08.2016 г.)</li> <li>2. Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ.</li> </ol>	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Частичное разрушение кирпичной кладки и покрытия вент коробов в чердачном помещении.</li> </ol>	текущий ремонт

Члены комиссии: инженер по ЭЖФ  Шумейко О.В.

инженер по ЭЖФ  Комов К.А.