



<p>ема горячего оснабжения система канализации</p>	<p>2. Отсутствует теплоизоляция от ввода до узла учёта Чердачная разводка – состояние удовлетворительное</p>	<p>капитальный ремонт</p>
<p>Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды</p>	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная)</p>	<p>капитальный ремонт</p>
<p>Системы электроснабжения и освещения</p>	<p>Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 56 от 24.02.2016 г.)</p>	<p>капитальный ремонт</p>
<p>Система вентиляции</p>	<p>Состояние удовлетворительное</p>	
<p>Доски объявлений в подъездах МКД</p>	<p>Состояние удовлетворительное</p>	

Члены комиссии:

инженер по ЭЖФ

Вакалов К.А.

инженер по ЭЖФ

Комов К.А.